



Indisponibilité de l'écluse

CANAL DE BOURGOGNE

Diagnostic du pont canal de St FLORENTIN

AVIS A LA BATELLERIE
N° FR/2011/01270

Pris en application :

R.G.P.

ART. 1.22 du RGP

Un arrêt de navigation

- **le jeudi 28 avril 2011 de 09:00 à 19:00 [tous les usagers (dans les deux sens)]**
- Canal de Bourgogne entre les PK 18.627 (Ecluse 108 Y) et PK 18.727 (Pont canal de l'écluse 108Y) - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :

D.D.T de la Côte-d'Or, Service Territorial Nord Ouest, 21500, MONTBARD.

Tél : 0380925450. Fax : 0380920327.

Subdivision de Tonnerre Navigation, Avenue Grévin, 89700, TONNERRE.

Tél : 03 86 54 82 70. Fax : 03 86 54 82 79.

Chef de Cellule

Signé

Jean Claude BOULAY

Date limite d'affichage :
vendredi 29 avril 2011